


Recomendaciones generales de transporte, almacenamiento, e instalación



Las lanas minerales de ISOVER, lanas de vidrio y lanas de roca, son excelentes productos aislantes térmicos, acústicos e incombustibles y además son inertes, inorgánicos e imputrescibles, por lo que mantienen todas sus propiedades a largo plazo.

Con el objetivo de no mermar la calidad de estos materiales es necesario seguir en todo momento las siguientes recomendaciones.

TRANSPORTE

- Es un producto no peligroso, por lo que no se requieren especiales precauciones.

ALMACENAJE

- Almacenar en lugar seco y bajo cubierta para proteger el producto.
- No existe límite de cantidad de producto a almacenar.
- Los palets que agrupan paquetes, cajas, paneles o rollos se apilan como máximo a dos alturas, vigilando en todo momento la verticalidad y estabilidad de los palets.
- Es un material incombustible e inerte por lo que es compatible con cualquier tipo de material (sin considerar los palets y embalajes).
- Mantener el producto en su embalaje original hasta su instalación.

INSTALACIÓN

- Las lanas minerales se cortan con cuchillo o cutter.
- Los productos deben colocarse a tope.
- No comprimir el producto.
- Si utiliza fijaciones mecánicas, asegure que las mismas son las adecuadas y seguras.
- Los productos no requieren mantenimiento durante su uso.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Usar vestuario de manga larga y cerrada, guantes y gafas de seguridad si trabaja por encima de los ojos.